

На въездах на гостевые автостоянки у МУП "Лоск"(см.Точка N1 на листе 7) и у магазина "Орфей"(см.Точка N2 на листе 7)имеются значительные вспучивания дорожного покрытия (см.рис.9,10,11).



Рис.9 Въезд на гостевую автостоянку МУП "Лоск"



Рис.10 Въезд на гостевую автостоянку МУП "Лоск"



Рис.11 Въезд на гостевую автостоянку м-на "Орфей"

Люки колодцев подземных коммуникаций расположенные на проезжей части, находятся выше или ниже уровня дорожного покрытия (см.рис. 12,13,14.)



Рис.12 Люк колодца водовода в районе К.Маркса 10



Рис. 13 Люк колодца ливневой канализации в районе К.Маркса 12



Рис.14 Люк тепловой камеры в районе К.Маркса 32

Инв. N подл.	Взам. инв. N
402-50	

Подпись и дата
----------------

						7441.110.0000-0			
						Челябинская область, город Озерск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N	док	Подпись	Дата	Ремонт проспекта К.Маркса.	Стадия	Лист
									Листов
Разраб.		Карманова							4
Провер.		Ермаков							
Н. контр.		Мякин					Обследование.	ОАО "Уралтехпром"	