

Инв. N подл.	Взам. инв. N
402-50	

По результатам обследования проезжей части проспекта К.Маркса можно сделать следующие выводы:
– асфальтобетонное покрытие по всей площади находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта с заменой верхних слоев дорожной одежды.
– основание дорожной одежды на въездах гостевых автостоянок по пр. К. Маркса 29 у магазина "Орфей" и по пр.К.Маркса 31 МУП "Лоск" необходимо усилить.
– бортовой камень подлежит замене на всей протяженности проспекта.

Выход на проезжую часть в районе дома N22.
В районе дома N22 (см.Точка N3 на листе 7)существует возможность выхода пешеходов на проезжую часть в месте, где отсутствует пешеходный переход. С целью обеспечения безопасности необходимо произвести демонтаж конструкций лестницы и устройство газона на месте демонтируемого выхода.

Остановка общественного транспорта в районе дома N20.
Обследованием выявлено, что размеры площадки остановки общественного транспорта не соответствуют нормативным.
Вследствие этого, общественный транспорт при въезде на остановочную площадку осуществляет наезд на бордюрный камень и газон.
Вывод:
– остановочную площадку необходимо удлинить на 8м со стороны въезда (см.Точка N4 на листе 7).

Тротуар в районе пешеходного перехода у дома N8.
При организации пешеходного перехода у дома N8 выход с тротуара на проезжую часть был устроен через грунтовую поверхность существующего газона.
Вывод:
– Необходимо устроить тротуар между существующим тротуаром и проезжей частью. (см.Точка N5 на листе 7).

						7441.110.0000-0			
						Челябинская область, город Озерск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N	док	Подпись	Дата			
							Ремонт проспекта К.Маркса.	Стадия	Лист
Разраб.	Карманова								6
Провер.	Ермаков								
Н. контр.	Мякин						Обследование.	ОАО "Уралтехпром"	