

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

№п.п	Инв. №	Наименование	Лист	Примечания
1	422-10	Общие данные	1	
2	- " -	Схема М 1 : 500	2	
3	422-09	Дефектная ведомость	3	
4	422-01	Локальный сметный расчет		Приложение 1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Разработка схемы ремонта и определение затрат на восстановление участка дорожного полотна (по проспекту Карла Маркса, заезд к магазину "Мебельный") выполнены с соответствии с заданием МУ "УКС Озерского городского округа".

Объемы работ определены по фактическим замерам, схема ремонтного участка составлена на основании геодезической съемки, предоставленной МУ "УКС Озерского городского округа".

Ремонт проезжей части выполнить на площади 1552 кв.м.

Асфальтобетон на проезжей части срезать на глубину 70 мм. С учетом износа, выбоин и других дефектов в сметной документации учтена толщина снятого слоя асфальтобетона 50 мм.

Толщина вновь устраиваемого покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки I, тип Б на проезжей части в уплотненном состоянии должна составлять 70 мм.

Заменить бортовые камни общей длиной 329 м согласно схеме. После замены бортовых камней восстановить тротуар общей длиной 159 м и газон 170 м. И тротуар, и газон восстанавливаются в полосе шириной 1 м.

При восстановлении тротуара толщина асфальтобетонного покрытия в уплотненном состоянии должна составлять 50 мм.

Перед укладкой асфальтобетона на тротуаре подготовить щебеночное основание .

Люки колодцев коммуникаций в количестве 12 шт., находящиеся на ремонтируемом участке, должны быть демонтированы и установлены в уровень верха вновь укладываемого слоя асфальтобетона.

Работы производить согласно схеме (см. лист 2) в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", ВСН 24-88 "Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог". Скрытые работы (уплотнение основания, обеспыливание, проливка битумом) предъявлять заказчику и оформлять соответствующими актами в установленном порядке.

Требования безопасности при производстве работ - в соответствии с СП 12-132-99 "Безопасность труда в строительстве".

До начала производства работ по восстановлению участка дорожного полотна необходимо оформить в установленном порядке разрешение на производство земляных работ.

Генеральный директор ОАО "Уралтехпром"

С.А.Бухтияров

Главный инженер проекта

Б.И.Ермаков

7441.010.2001-ГП

Взам. ина. №		Генеральный директор ОАО "Уралтехпром"				С.А.Бухтияров				
Подпись и дата		Главный инженер проекта				Б.И.Ермаков				
Ина. № подл. 422-10						7441.010.2001-ГП				
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Содержание дорог. Восстановление участка дорожного по проспекту Карла Маркса заезд к магазину "Мебельный". Общие данные.	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.	Минигараева								
	Проверил	Ермаков				-		1	2	
	Н. контр.	Мякин				ОАО "Уралтехпром"				
	Нач. отд.									

**ОАО
"Уралтехпром"**